

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบสปช.105/29 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง)

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโคก

อำเภอ/เขต เมือง

หน่วยงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ก)	402,600.00	
2	ส่วนค่างาน ตาม ปร. 5 (ข)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่แสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)	402,600.00 **	

ผู้ประมาณราคา ครูโรงเรียนบ้านโคก

(นายปิยะ เกิดโกสุม)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

(นายโชคชัย บุญมา)

รับรองความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวกชนิภา เกษมสุข)

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สรุปค่า งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบ ปร.5

☐ งานก่อสร้าง

อาคารเรียน แบบสปข.105/29 และ อาคารเรียนแบบ สปข.105/29(ปรับปรุง)

☐ สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนบ้านโคก

อำเภอ/เขต เมือง

☐ หน่วยงาน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวัน

29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	307,540.00	1.3091	402,600.61	
(สี่แสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)				รวมค่าก่อสร้าง	402,600.61
				ยอดสุทธิ	402,600.00 **

ผู้ประมาณราคา ครูโรงเรียนบ้านโคก

(นายปิยะ เกิดโกสุม)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

(นายโชคชัย บุญมา)

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวชนิกา เกษมสุข)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางอุทกกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4

งานปรับปรุงซ่อมแซม

งานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบสขช.105/29 และ อาคารเรียนแบบ สขช.105/29(ปรับปรุง) สขป. / สขพ. สขพ.เพชรบูรณ์ เขต 1

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนบ้านโคก

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาโดย

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29	-	-	-	-	-	-	-	
	กระดานดำ	8	ชุด	5,630.00	45,040.00	-	-	45,040.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29(ปรับปรุง)	-	-	-	-	-	-	-	
	กันสาดโครงเหล็กมุงหลังคาแม่เหล็กขนาด 4.6 ม*36 ม.	150	ตร.ม.	1,750.00	262,500.00	-	-	262,500.00	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	
รวมแผ่นที่ 1				307,540.00			0.00	307,540.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา.....รับรองถูกต้อง

(นายปิยะ เกิดโกสุม)

ครูโรงเรียนบ้านโคก

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง)
โรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านโคก มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 30 วัน จำนวน 1 งาน รายการรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายการรื้อถอน

1. กระดานดำ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 8 ชุด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29

1. ดำเนินการติดตั้งกระดานดำ จำนวน 8 ชุด

อาคารเรียนแบบ สปช.105/29(ปรับปรุง)

1. ดำเนินการติดตั้งกันสาดโครงเหล็กมุงหลังคาเมทัลชีทขนาด 4.6 ม*36 ม. จำนวน 150 ตารางเมตร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้
ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง-ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใดๆ
เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง-ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปิยะ เกิดโกสุม)



วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายโชคชัย บุญมา)

วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
 สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมกระดานดำ อาคาร สปข ๑๐๕/๒๙



ลงชื่อ.....

นายโชคชัย นุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
 โรงเรียนบ้านโคก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
 สิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ ต่อเติมหลังคา กันสาด อาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง)



ลงชื่อ.....

นายโชคชัย บุญมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก