

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

ประมาณราคาโดย นางสาวสุกษา แดงคง

จังหวัด เพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	รื้อถอนหลังคา	456	ตร.ม.	-	-	25.00	10,800.00	10,800.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
2.1	หลังคาเหล็กตีลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	456	ตร.ม.	250.00	114,000.00	70.00	31,920.00	145,920.00	
2.2	กรอบมุม กว้าง 60 ซม. เคลือบสี	39	ม.	250.00	9,750.00	50.00	1,950.00	11,700.00	
2.3	กรอบข้าง	79	ม.	250.00	19,750.00	50.00	3,950.00	23,700.00	
2.4	เชิงชายสำเร็จรูป 16 x 200 x 3050	79	ม.	80.00	6,320.00	73.00	5,767.00	12,087.00	
2.5	สกรู ขนาด 12-48-48 เหล็กสี	450	ตัว	5.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานรื้อถอนทั้งหมด				152,070.00		54,387.00	206,457.00	

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

□สถานที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

□หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

□แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	206,457.00	1.3074	269,921.88	✓
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				269,921.88	✓
(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ 269,000.00	**

ผู้ประมาณราคา

[Signature]

५५

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวสัษษา แดงคง)

[Handwritten signature]

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

รับรองความถูกต้อง

၇၁၈၆၃၆

(นายคณสรณ์ เมฆประยูร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง

Wm

(นางทอกาญจน์ กิตินจันทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน:

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน สปช.105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	269,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	269,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา


(นางสาวสุกษิชา แดงคง)


ครู

รับรองความถูกต้อง


(นายสมศักดิ์ ทารวันนา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม

รับรองความถูกต้อง


(นายदनุสรณ์ เมฆประยูร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ตรวจสอบความถูกต้อง


(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง