

สรุปราคาค่าซ่อมแซม

งานซ่อมแซม

อาคาร สปช. 105/29

สถานที่ โรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัด เพชรบูรณ์

หน่วยงาน.....

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน3..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	380,000.00	
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	380,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

(นายเสกสม วรรณ)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง

รับรองความถูกต้อง

(นายสุกิจ เมฆประยูร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง

รับรองความถูกต้อง

คณิศร เกษม
(นางสาวกณิศ เกษม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

กนก
(นางพอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

แบบ ปร.5(ก)

งานซ่อมแซม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบอาคาร สปช.105/29

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพตำบลวังชมภู อำเภอเมือง

จ.เพชรบูรณ์

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

[illegible][illegible]

- ค่าแรงงานที่ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประสานงาน
.....
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านยาวหัวแย่ง
.....


(มาตรา ๖๖)

ผู้รับรองความถูกต้อง ตำแหน่งผู้อำนวยการเรียนยานาวี-ห้วยโป่ง
(นายสกิจ เมฆประเสริฐ)

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช 105/29



ลงชื่อ

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'นายสุกิจ เมฆประยูร'.

(นายสุกิจ เมฆประยูร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปข 105/29
โรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านยาวิ-ห้วยโป่ง มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 60 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ สปข 105/29

รายการรื้อถอน

1. รื้อถอนหลังคา และเก็บเรียงไว้บริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนดให้เป็นระเบียบ
2. รื้อถอนฝ้าเพดาน และนำไปทิ้งนอกบริเวณโรงเรียน
3. การถอดโคมไฟเพดานขณะติดตั้งฝ้าภายในห้อง เมื่อแล้วเสร็จให้ติดตั้งไว้ในตำแหน่งเดิมให้ เรียบร้อย

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. หลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนเคลือบสีน้ำเงิน
2. ครอบหลังคาเคลือบสีน้ำเงิน
3. ฝ้าเพดานยิปซัม
4. ทาสีฝ้าเพดานภายในห้อง และหน้าห้องตลอดแนวอาคาร

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง - ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....) ผู้ประมาณราคา

(นายเสกสม วรรณนา)

1 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ.....) ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายสุกิจ เมฆประยูร)

1 ธันวาคม 2566