

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช.201/26

สถานที่	โรงเรียนบ้านวังศาล	สพป. / สพม.	สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
หน่วยงาน	โรงเรียนบ้านวังศาล	สพป. / สพม.	สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
แบบ	ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด	จำนวน	5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	1 กันยายน 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม	286,000.00	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	286,000.00 **	

ผู้ประมาณราคา

.....
(นายวงศ์พัทธ์ เจริญ)

ครูโรงเรียนบ้านวังศาล

รับรองความถูกต้อง

.....
(นายเด่นพงษ์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

.....
(นางสาวกรนิศ เกษมสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

.....
(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

□ งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช.201/26

□ สถานที่ โรงเรียนบ้านวังศาล

สปป. / สพม.

สปพ.พช.1

□ หน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังศาล

สปป. / สพม.

สปพ.พช.1

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน (ทุน)		1.0000	-	
1	ประเภทงานอาคาร	218,730.80	1.3091	286,340.49	
2	ประเภทงานทาง		1.3642	-	
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3392	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2799	-	
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				286,340.49	
(สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	286,000.00 **

ผู้ประมาณราคา

.....

ครูโรงเรียนบ้านวังศาล

รับรองความถูกต้อง

(นายวงศ์พัทธ์ เจนจบ)

.....

(นายเด่นพงษ์ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รับรองความถูกต้อง

กษนิธ เกษมสง

(นางสาวกษนิธ เกษมสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

ตรวจสอบความถูกต้อง

.....

(นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์).....

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช.201/26

จังหวัด เพชรบูรณ์

สถานที่โรงเรียนบ้านวังศาล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

ประมาณราคาโดย นายวงศ์พัทธ์ เจนจบ

[illegible]

ကျေးဇူးတင်
.....

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช.201/26

จังหวัด เพชรบูรณ์

สถานที่ โรงเรียนบ้านวังศาล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุง ซ่อมแซม								
	2.1 ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กและโครงตาข่ายกันนก	230	ตร.ม.	45.00	10,350.00	40.00	9,200.00	19,550.00	
	รวมงานข้อ 2.1				10,350.00		9,200.00	19,550.00	
	2.2 งานฉาบหลังคา								
	- แผ่นหลังคา Metel Sheet 30 ยาว 3.2 ม.	116	แผ่น	400.00	46,400.00	-	-	46,400.00	
	- สกรูมุงหลังคา	674	ตัว	3.00	2,022.00	-	-	2,022.00	
	- ปูนลม, เจียงชาย ไม่เทียม 8 นิ้วหนา 16 มม.	28	ม.	60.00	1,680.00	73.00	2,044.00	3,724.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	308	ตร.ม.	-	-	70.00	21,560.00	21,560.00	
	- ติดตั้งแผ่นกันสาดกระเบื้องไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ แผ่นเรียบ หนา 6 มม.	53	ตร.ม.	95.00	5,016.00	45.00	2,376.00	7,392.00	
	รวมงานข้อ 2.2				55,118.00		25,980.00	81,098.00	
	2.3 - ติดตั้งผนังตะแกรงตาข่ายถัก กันนกขายคากันสาดใหม่	79	ตร.ม.	190.00	15,048.00			15,048.00	
	2.4 - ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน และกลอน ครอบชุด พร้อมอุปกรณ์ชุดบานเลื่อน และกลอนครอบชุด	3	ชุด	5,880.00	17,640.00	1,764.00	5,292.00	22,932.00	
	2.5 ทาสีอาคารทั้งหลัง								
	ทาสีรองพื้นปูนเก่า	400	ตร.ม.	45.00	18,000.00	30.00	12,000.00	30,000.00	
	- ทาสีน้ำยอลิติก	400	ตร.ม.	40.00	16,000.00	30.00	12,000.00	28,000.00	
	รวมงานข้อ 2.5				66,688.00		29,292.00	95,980.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา แผ่นที่ 2 / 6

เฝ้าระวังงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร สปช.201/26

สถานที่ โรงเรียนบ้านวังศาล

จังหวัด

เพชรบูรณ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ใหม่								
	- ปลั๊กไฟใหม่ (มีสายดิน)	6	จุด	98.20	589.20	90.00	540.00	1,129.20	
	- สวิตช์ใหม่	6	จุด	104.00	624.00	90.00	540.00	1,164.00	
	- สายไฟฟ้าดวงโคม	6	จุด	82.00	492.00	76.00	456.00	948.00	
	- สายไฟปลั๊ก	3	จุด	420.00	1,260.00	110.00	330.00	1,590.00	
	- ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมงานข้อ 3				5,465.20		2,366.00	7,831.20	
	ค่างานต้นท่อน							218,730.80	

ลงชื่อ.....

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนบ้านวังศาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

สิ่งก่อสร้าง อาคาร สปช.201/26 สร้าง พ.ศ. 2537



ลงชื่อ.....
(นายเด่นพงษ์ บุญเรือง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศาล

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
อาคาร สปช.201/26

โรงเรียนบ้านวังศาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

ด้วยโรงเรียนบ้านวังศาล มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน 60 วัน จำนวน 1 งวดงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคาร สปช.201/26

รายการรื้อถอน

1. งานมุงหลังคา
2. ผนังตะแกรงตาข่ายถัก
3. ตะแกรงตาข่ายถัก กันนกชายคากันสาด
4. ประตูเหล็กบานเปิด กรงตะแกรงตาข่ายถัก ขนาด 2-1.7x2.8 ม.
5. ประตูเหล็กบานยัด ขนาด 2.3x3.7 ม.
6. ระบบสายไฟฟ้าเดิม

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ทาสีกันสนิมโครงหลังคา โครงเหล็กและโครงตาข่ายกันนก
2. งานมุงหลังคา
3. ติดตั้งผนังตะแกรงตาข่ายถัก กันนกชายคากันสาดใหม่
4. ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อน และกลอน ครอบชุด พร้อมอุปกรณ์ชุดบานเลื่อน และกลอนครอบชุด
5. ทาสีอาคารทั้งหลัง
6. ติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ใหม่

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวงศ์พัทธ์ เจนจบ)

วัน...1..เดือน....กันยายน.....ปี.....2566.....

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(นายเด่นพงษ์ บุญเรือง)

วัน...1..เดือน....กันยายน.....ปี.....2566.....